

## 4022 - Nissan LPL02A25J



image not found or type unknown





image not found



~~richagetype~~



~~no charge yet~~



~~indagetypt~~



image not found



ndageypæti

image not found image type unknown type unknown

| Карактеристика      | Вредност                    | Карактеристика   | Вредност |
|---------------------|-----------------------------|------------------|----------|
| Тип на вилушкар     | Стандарден                  | Бренд            | Nissan   |
|                     |                             | Погон            | Бензин   |
| Носивост            | 2500 кг                     | Тип на кран      | Дуплекс  |
| Висина на кревање   | 3000 мм                     | Висина на кран   | 2130 мм  |
| Трансмисија         | Автоматска                  |                  |          |
| Тип на гуми         | Полни                       | Тркала           | 4        |
| Задни гуми          | 6.00-9                      | Предни гуми      | 7.00-12  |
| Должина на вилушки  | 1070 мм                     |                  |          |
| Тип на санка        | FEM 2                       |                  |          |
| Должина на вилушкар | 2500 мм                     |                  |          |
| Ширина на вилушкар  | 1150 мм                     |                  |          |
| Висина на вилушкар  | 2130 мм                     | Сопствена тежина | 3655 кг  |
| Состојба            | Репариран                   |                  |          |
| Гаранција           | 6 месеци / 400 работни часа |                  |          |

\* Цените се без вклучен транспорт